Р е п у б л и к а С р б и ј а
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Дирекција полиције
Полицијска управа Нови Сад
ОКП - Одсек за оперативну форензику
Број КТ уписника : 447- 3680 / 2024.
Дана : 02.11.2024. године.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

САДРЖИ :

- **23 (двадесеттри) стране,**
- **45 (четрдесетпет) фотографија,**
- **Извештај о форензичком прегледу лица места**

По предмету : Изузимање трагова

Место : Нови Сад, бул. Јаше Томића бр.4

Датум : 02.11.2024. године.

Учесници :

ОБРАДИО :

форензички техничар

Николић Петар

_____

Фот.бр.1: Шири изглед затечених комада носећих сајли.

Фот.бр.2: Међусобни однос комада сајли означених бројевима од 1 до 4.

Фот.бр.3: Ближи изглед сајли означених бројевима 1 и 2.

Фот.бр.4: Ближи изглед сајли означених бројевима 3 и 4.

Фот.бр.5: Ближи изглед сајле бр.1.

Фот.бр.6: Ближи изглед сајле бр.2.

Фот.бр.7: Ближи изглед сајле бр.3.

Фот.бр.8: Ближи изглед сајле бр.4.

Фот.бр.9: Ближи изглед сајле бр.5.

Фот.бр.10: Међусобни однос сајли 5, 6 и 7.

Фот.бр.11: Ближи изглед сајле бр.7.

Фот.бр.12: Ближи изглед сајле бр.6.

Фот.бр.13: Шири изглед отвора за анкерисање затега за кровну конструкцију.

Фот.бр.14: Шири изглед отвора за анкерисање затега за кровну конструкцију.

Фот.бр.15: Ближи изглед отвора за анкерисање затега за кровну конструкцију.

Фот.бр.16: Ближи изглед отвора за анкерисање затега за кровну конструкцију.

Фот.бр.17: Ближи изглед отвора за анкерисање затега за кровну конструкцију.

Фот.бр.18: Ближи изглед отвора за анкерисање затега за кровну конструкцију.

Фот.бр.19: Ближи изглед отвора за анкерисање затега за кровну конструкцију.

Фот.бр.20: Ближи изглед отвора за анкерисање затега за кровну конструкцију.

Фот.бр.21: Ближи изглед отвора за анкерисање затега за кровну конструкцију.

Фот.бр.22: Ближи изглед отвора за анкерисање затега за кровну конструкцију.

Фот.бр.23: Ближи изглед отвора за анкерисање затега за кровну конструкцију.

Фот.бр.24: Ближи изглед носећих сајли означених бројем 22.

Фот.бр.25: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.26: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.27: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.28: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.29: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.30: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.31: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.32: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.33: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.34: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.35: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.36: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.37: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.38: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.39: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.40: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.41: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.42: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.43: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.44: Изузумање узорака на трагове експозива.

Фот.бр.45: Горња страна кровне конструкције на десној страни објекта.